



ТВЕРЖДАЮ
и.о.руководителя ГКУ РМЭ «Центр
предоставления мер социальной поддержки
в городе Волжске Республики Марий Эл
О.Н.Шарифуллина
2018 г.

А К Т №1 обследования объекта № ____

Муниципальное образовательное
учреждение Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Орленок»
города Волжска Республики Марий Эл

ГО «Город Волжск»

« 15 » 06 2018 г.

(Наименование муниципального
образования в Республике Марий Эл)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3 «Орленок» города Волжска Республики Марий Эл

1.2. Адрес объекта: Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Щорса, дом 15, тел. 6-70-99

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1279,7 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже),
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да

1.4. Год постройки здания 1937 последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г, капитального -
2023 г.

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно
Уставу) : Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Орленок»
города Волжска Республики Марий Эл, МДОУ № 3.

1.7. Юридический адрес учреждения: 425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул.
Щорса, дом 15, тел. 6-70-99

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация: бюджетное учреждение, по типу образовательной организации –
дошкольное образовательное учреждение, режим работы – пятидневный, группы сокращенного
дневного пребывания функционируют 10,5 часов – с 7.00 до 17.30 часов.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - _на автобусе № 5 до остановки «Площадка».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __нет_____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: __500 м._____

3.2.2. Время движения (пешком) __5 мин._____.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; (да, нет), нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (да, нет), нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	Внд
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Внд
с нарушениями зрения	Внд
с нарушениями слуха	Внд
с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	Лит. А	39,40,41,38,37
Вход (входы) в здание	ВНД	Лит. А	35,34,32
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	10, 95,96,83, 62,5,4,147,48	7,12,13,25, 8,30,31,32
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	90,102,69,70,76,2,20, 16,41,56,81,86	20,24,1,26,17, 14,15,9,11,29,27
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	101,73,77,14	19,22,16,18,10
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	10, 95,96,83, 62,5,4,147,48	7,12,13,25, 8,30,31,32
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	Лит. А	39,40,41

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ВНД

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
Система информации и связи (на всех зонах)	Текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
Все зоны и участка	Капитальный и текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в 2020 – 2023 годах в рамках исполнения Программы «Доступная среда на 2019 – 2024 годы (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДУ доступность для маломобильных групп населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДУ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии - Рабочая группа по проведению обследования объектов социальной инфраструктуры в городском округе «Город Волжск (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется/ не требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется/ не требуется

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - требуется/ не требуется

4.4.6. Другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Марий Эл _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

- а) территории прилегающей к объекту на 2 л.,
- б) вход (входы) в здание на 2 л.,
- в) путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) на 2 л.,
- г) санитарно-гигиенические помещения на 1 л.,

- д) Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) на 2 л.
е) Система информации и связи (на всех зонах) на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте;
 поэтажные планы паспорт БТИ – 2 л.

Руководитель
рабочей группы

Анисимов Дмитрий Михайлович
заместитель главы администрации
ГО «Город Волжск» по социальным вопросам

Шарифуллина Ольга Николаевна
и.о. руководителя ГКУ РМЭ «Центр
предоставления мер социальной поддержки
населения в городе Волжске Республики Марий Эл»,
секретарь рабочей группы


Члены рабочей группы:
в том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Волжского местного отделения
Марийского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
Инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Баландина Светлана Николаевна
(должность, ФИО)



(подпись)

Председатель Волжской местной организации
Марийской республиканской организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское Орден Трудового
Красного Знамени общество слепых»
Смирнова Галина Васильевна
(должность, ФИО)



(подпись)

Руководитель отдела архитектуры
и градостроительства администрации
ГО «Город Волжск»
Шаронов Андрей Николаевич



(подпись)

Руководитель отдела ЖКХ администрации
ГО «Город Волжск», главный архитектор
Явлюхина Елена Андреевна



(подпись)

Представитель учреждения,
расположенного на объекте

Заведующая Муравьева Эльвира Николаевна
(должность, ФИО)



(подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 201__ г.
(протокол № _____) Комиссией (название)

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	Да	Лит. А	39,41,40	Не соответствует требованиям	Для слепых, для передвигающихся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Текущий ремонт	Проложить асфальт
Путь (пути) движения на территории	Да	Лит. А	38,37	Не соответствует требованиям	Для слепых, для передвигающихся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Текущий ремонт	Проложить асфальт
Лестница (наружная)	Да	Лит. А	34,3,2	Не соответствует требованиям	Для слепых, для передвигающихся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Капитальный ремонт	Полностью забетонировать всю площадку и ступеньки
Пандус (наружный)	Нет	Лит. А	35	Нет	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске	Капитальный ремонт	Организовать пандус
Автостоянка и парковка	Нет	Лит. А	39,40,41	Нет	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске	Капитальный ремонт	Организовать автостоянку, парковку со знаками
Общие требования к зоне	Нет	Лит. А	35,3,2,39,40,41	Не соответствует требованиям	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске	Капитальный ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к	ВНД	Лит. А	38,37	Капитальный

зданию (участок)				ремонт
Вход (входы) на территорию	ВНД	Лит. А	39,41,40	Капитальный ремонт
Путь (пути) движения на территории	ВНД	Лит. А	38,37	Капитальный ремонт
Лестница (наружная)	ВНД	Лит. А	34,3,2	Капитальный ремонт
Пандус (наружный)	ВНД	Лит. А	35	Капитальный ремонт
Автостоянка и парковка	ВНД	Лит. А	39,40,41	Капитальный ремонт
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД			Капитальный ремонт
Общие требования к зоне	ВНД	Лит. А	35,3,2,39,40,41	Капитальный ремонт

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Территории, прилегающей к зданию (участка) - ВНД**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Двухэтажное здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Орленок» города Волжска Республики Марий Эл»
425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Щорса, дом 15, тел. 6-70-99

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	Есть	Лит А	34,3,2	Не годна для использования	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для слепых, для передвигающихся на коляске	Капитальный ремонт	Забетонировать площадку и ступеньки, укрепить, поставить поручни
Пандус (наружный)	Нет	Лит А	34,3,2	Отсутствует	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске	Капитальный ремонт	Забетонировать площадку, соорудить пандус по ГОСТ, поставить поручни
Входная площадка (перед дверью)	есть	Лит А	34,3,2	Не годна для использования	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для слепых, для передвигающихся на коляске	Капитальный ремонт	Забетонировать площадку и ступеньки, укрепить, поставить поручни, организовать вывески по системе Брайля
Дверь (входная)	есть	10	5,4	Узкий проем	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске	Текущий ремонт	Расширить проем, поставить дверь организовать вывески по системе Брайля
Тамбур	есть	10	5,4	Узкий проем	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске	Текущий ремонт	Расширить проем, поставить дверь, убрать откосы, поставить подъемник организовать вывески по системе Брайля
Общие требования к	есть	Лит А	34,3, 2,5,4	Не годна	Для инвалидов с нарушениями	Текущий и капитальный	организовать вывески по

зоне					опорно-двигательного аппарата, для слепых, для передвигающихся на коляске	ремонт	системе Брайля По бокам вдоль стен организовать поручни, пандус, двери
------	--	--	--	--	---	--------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	Лит А	34,3, 2,5,4	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Входа (входов) в здание - ВНД**

I. Результаты обследования:

3. Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Двухэтажное здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Орленок» города Волжска Республики Марий Эл»
425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Щорса, дом 15, тел. 6-70-99

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ	Содержание
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	9,23	42,43	Частично годен	для слепых	Текущий	Организовать вывески по системе Брайля
Лестница (внутри здания)	Есть	22,46, 49, 83,62, 95,96	27,30,8,25, 12, 13,28, 21,7	Не соответствуют для подъема. Нет знаков вдоль стены. Нет пандуса	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на коляске, для слепых	Капитальный	Организовать знаки вдоль стены. Разместить инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на коляске на 1 этаже
Пандус (внутри здания)	Нет	22,46, 49, 83,62, 95,96	27,30,8,25, 12, 13,28, 21,7	Нет пандуса	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Нет возможностей по ТР	Разместить инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на коляске на 1 этаже
Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	22,46, 49, 83,62, 95,96	27,30,8,25, 12, 13,28, 21,7	Нет лифта	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Нет возможностей по ТР	Разместить инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся на коляске на 1 этаже
Дверь	Есть	64,81,89, 97,108,21, 2,21,43,10	5,6,9,12,15, 16,19,21, 23,24,25, 27,28,31,32, 33,34,	Частично годны	Для передвигающихся на коляске	Текущий	Убрать пороги, расширить проемы частично

Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть	64,81,89,97,108,21,2,21,43,10	5,6,9,12,15,16,19,21,23,24,25,27,28,31,32,33,34,	Частично годны	Для передвигающихся на коляске	Текущий	Вывески по системе Брайля
Общие требования к зоне	Есть	64,81,89,97,108,21,2,21,43,10 22,46,49,83,62,95,96	5,6,9,12,15,16,19,21,23,24,25,27,28,31,32,33,34,27,30,8,25,12,13,28,21,7	Частично годны	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске для слепых	Текущий	Вывески по системе Брайля Расширить проемы, убрать пороги

I. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	64,81,89,97,108,21,2,21,43,10 22,46,49,83,62,95,96	5,6,9,12,15,16,19,21,23,24,25,27,28,31,32,33,34,27,30,8,25,12,13,28,21,7	Разместить инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 1 этаже

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - ВНД**

I. Результаты обследования:

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Двухэтажное здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 3 «Орленок» города Волжска Республики Марий Эл»
 425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Щорса, дом 15, тел. 6-70-99

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ	Содержание
Кабинетная форма обслуживания	Есть	90,102,69,70,767,16,54,41	29,11,14,17,26,24,20	На дверях пороги Нет вывесок по системе Брайля	Для инвалидов передвигающихся на коляске, для слепых	Текущий ремонт	Убрать пороги, организовать вывески по системе Брайля
Зальная форма обслуживания	Есть	86	1	На дверях пороги Нет вывесок по системе Брайля	Для инвалидов передвигающихся на коляске, для слепых	Текущий ремонт	Убрать пороги, организовать вывески по системе Брайля
Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
Общие требования к зоне	Есть	90,102,69,70,767,16,54,41,86	29,11,14,17,26,24,20,1	На дверях пороги Нет вывесок по системе Брайля	Для инвалидов передвигающихся на коляске, для слепых	Текущий ремонт	Убрать пороги, организовать вывески по системе Брайля

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	Текущий ремонт	90,102,69,70,767,16,54,41,86	29,11,14,17,26,24,20,1	Текущий ремонт

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ	Содержание
Жилые помещения	НЕТ	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенические помещения

Двухэтажное здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 3 «Орленок» города Волжска Республики Марий Эл»
 425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Щорса, дом 15, тел. 6-70-99

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ	Содержание
Туалетная комната	Есть	14,17,68, 92,101, 43,53,	10,16, 18,19, 22,	Дверные проемы узкие, пороги, нет вывески по системе Брайля	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для слепых	Текущий ремонт	Расширить дверные проемы, организовать вывески по системе Брайля, убрать пороги
Душевая / <u>ванная</u> комната	Нет	-	-	-	-	-	-
Бытовая комната (гардеробная)	Нет	-	-	-	-	-	-
Общие требования к зоне	Есть	14,17,68, 92,101, 43,53,	10,16, 18,19, 22,	Дверные проемы узкие, пороги, нет вывески по системе Брайля	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для слепых	Текущий ремонт	Расширить дверные проемы, организовать вывески по системе Брайля, убрать пороги

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Санитарно-гигиенические помещения - ВНД**

I. Результаты обследования:

5. Система информации на объекте

Двухэтажное здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 3 «Орленок» города Волжска Республики Марий Эл»
 425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Щорса, дом 15, тел. 6-70-99

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ	Содержание
Визуальные средства	Нет	Лит А	42,43 34	Знаки отсутствуют	Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для передвигающихся на коляске	Текущий ремонт	Организовать знаки «Для инвалидов»
Акустические средства	Нет	Лит А	42,43 34	Знаки отсутствуют	Для глухих	Текущий ремонт	Организовать шумовые / звуковые знаки
Тактильные средства	Нет	Лит А	42,43 34	Знаки отсутствуют	Для слепых	Текущий ремонт	Организовать вывески по системе Брайля
Общие требования к зоне	Нет	Лит А	42,43 34	Знаки отсутствуют	Для слепых Для глухих	Текущий ремонт	Организовать вывески по системе Брайля Организовать шумовые / звуковые знаки «Для инвалидов»

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	Лит А	42,43 34	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте - ВНД